


**INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AVANCE**

FASE 2.1 TRABAJOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA

IX. PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO – PECH

**ANEXO XXIII**

**PROBLEMAS EMERGENTES.  
REPORTAJE FOTOGRÁFICO**





### Indice del documento.

- 03 1. Reportaje fotográfico.



## 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

## XXIII

El inventario de situaciones e imágenes urbanas generadas por edificios que presentan volumetrías discordantes o irregulares en relación a su contexto, a la normativa vigente o a la más sencilla lógica constructiva, es realmente inacabable en todo el ámbito del Centro Histórico. Este anexo, selección del material fotográfico recogido en los trabajos analíticos preliminares sobre el CH, pretende ilustrar sobre el amplio muestrario de problemas de configuración, disonancias y alteraciones “agresivas” del paisaje urbano interior del CH.

Edificaciones sin acuerdo entre colindantes –medianeras, rasantes, cubiertas, por no hablar de cornisas, remates, composición de fachadas o materiales...-, con emergencias volumétricas espúreas, levantes y recrecidos, bajo-cubiertas y buhardillas, áticos, trasteros y galerías, instalaciones de todo tipo –chimeneas, respiraderos, lucernarios, carteles, mástiles, antenas, luminosos, ascensores, climatización, paneles...-, el temario es tan extenso como recurrente, indicador elocuente, más allá del repertorio de problemas estéticos y de imagen urbana, de una práctica en la regulación urbanística con algunos déficit “consolidados”.



# XXIII



El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

# XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico






XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico





XXIII


El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico




XXIII



El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

# XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico






XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico



XXIII


El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico



# XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico







XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

# XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico






XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

# XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico





XXIII


El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico




XXIII




El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico





XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico






XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico







XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico







XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico

XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico





XXIII

El centro histórico de Valladolid hoy: problemas emergentes. Reportaje fotográfico